

**Pla especial del bé catalogat Casa Imbert i modificació puntual de la Fitxa T9 Casa Imbert del
Pla especial i catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí**

ANNEXOS

A.7 FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL

A.7 FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL

- 1 Façana sud, plaça del Doctor Pearson
- 2 Façana oest, avinguda de Barcelona
- 3 Façana nord, interior
- 4 Façana est, interior
- 5 Pati planta baixa i paret mitgera
- 6 Terrat planta primera i paret mitgera
- 7 Coberta
- 8 Planta soterrani
- 9 Planta baixa: casa
- 10 Planta baixa: local comercial
- 11 Planta baixa: garatge
- 12 Planta primera
- 13 Planta sotacoberta
- 14 Escala
- 15 Paviments
- 16 Sostres
- 17 Fusteries
- 18 Urbanització
- 19 Paisatge urbà
- 20 Edificis de l'entorn de protecció

1. Façana sud, plaça del Doctor Pearson



01. Façana a la plaça del Doctor Pearson



02. Cornisa




03. Esgrafiats sobre la finestra



04. Figura de Sant Jordi i el drac



05. Balcó del primer pis



06. Finestra del primer pis



07. Accés al pati (reixa no original)



08. Detall de la forja del balcó

2. Façana oest, avinguda de Barcelona



09. Façana de l'avinguda de Barcelona



10. Finestra del primer pis



11. Ventilació del soterrani



12. Imatge a la cantonada (no original)




13. Vista sobre la planta baixa de l'av. Barcelona



14. Porta principal



15. Mitgera de l'edifici de l'av. Barcelona, 59




16. Tirador de la porta

3. Façana nord, interior



17. Façana nord



18. Accés al terrat



19. Vista des del terrat de la planta primera

4. Façana est, interior



20. Façana est



21. Finestra de la cuina



22



23. Porta d'accés al pati



24. Façana est des del terrat de la planta primera

5. Pati planta baixa i paret mitgera



25. Pati vist des del terrat de la planta primera



26. Paret mitgera de l'edifici Pearson

6. Terrat planta primera i paret mitgera



27. Terrat de la planta primera i paret mitgera de l'Av. Barcelona, 59



28. Terrat de la planta primera i paret mitgera de l'edifici Pearson

7. Coberta




29. Coberta a dues aigües



30. Xemeneia



31



32. Pinnacle

8. Planta soterrani



33. Volta de la planta soterrani



34. Antic accés a la planta soterrani des del local annex de la planta baixa (tapiat)

9. Planta baixa



35. Vestíbul



36. Sala principal



37. Accés al menjador



38. Menjador



39. Cuina (reformada)



40. Lavabo (reformat)

10. Planta baixa: local comercial



41. Rètol i aparador



42. Rètol i persiana



43. Interior del local comercial



44

11. Planta baixa: garatge



45. Porta del garatge



46. Sostre del garatge

12. Planta primera



47. Distribuidor



48. Sala principal i porta balconera



49. Distribuidor i sortida al terrat



50. Cambra de bany (reformada)

13. Planta sotacoberta



51. Sostre original sota la coberta



52. Accés a la coberta



53. Finestra dividida



54. Habitació sota coberta (cel ras sobreposat)



55



56

14. Escala




57. Soterrani



58. Planta baixa



59. Planta baixa: barana



60. Planta baixa: estucat marmolejat



61. Accés a la planta sota coberta




62



63. Accés a la planta sotacoberta

15. Paviments



64. Paviments de la planta soterrani



65. Paviments de la planta baixa (substitució)



66



67. Paviment de la planta primera (original)



68



69. Paviment de la planta primera i paviment bany (sobreposat)



70. Paviment de la planta sotacoberta

16. Sostres




71. Volta de la planta soterrani



72. Cassetonat de fusta a la sala de la planta baixa



73. Volta de la sala interior de la planta baixa



74. Volta de la cuina a la planta baixa



75. Sostre del rebost a la planta baixa




76. Cel ras a les habitacions del primer pis

17. Fusteries



77. Porta d'accés al pati



78. Finestra de la sala (façana sud)



79. Porta interior a la planta baixa



80. Porta d'habitació a la planta primera



81



82. Balconera a la planta primera

18. Urbanització



83. Avinguda de Barcelona



84. Carrer del General Prim i plaça del Doctor Pearson

19. Paisatge urbà



85. Vista des de la plaça del Doctor Pearson



86. Rètols i mobiliari urbà des de l'accés al centre de Rubí per l'avinguda de Barcelona




87. Arbrat de la plaça del Doctor Pearson



88. Arbre i jardineria




89. Instal·lacions a la façana



90. Antena



91. Panell publicitari a la via pública



92. Senyalització de zona de vianants

20. Edificis de l'entorn de protecció



93. Av. de Barcelona, 59



94. Av. de Barcelona, 56



95. Av. de Barcelona, 60



96. Av. de Barcelona, 62



97. Av. de Barcelona, 64



98. Av. de Barcelona, 66-68



99. Av. de Barcelona, 70 i 72



100. C. del General Prim, 33-35